

安全评价项目信息表

项目编号:

项目名称	富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司经营危险化学品安全现状评价		
项目简介	富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司成立于 2025 年 7 月 30 日，负责人秦鹏申，类型为任公司分公司(自然人独资)。该公司主要经营汽油、柴油，是成品油零售经营的加油站（以下均称加油站），站址位于山东省济南市莱芜区雪野街道吕祖泉村南 200 米。		
评价人员	姓 名		备注
项目负责人	刘振忠		
项目组成员	崔强		
	赵云峰		
	郝大平		
	刘卫国		
报告编制人	刘振忠		
报告审核人	岳强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	孙虎		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2025.8.1	刘振忠 崔强	初访
	8.7	刘振忠 崔强	现场考察
	8.11	刘振忠 崔强	现场检查
	8.14	刘振忠 崔强	现场核查
安全评价报告提交时间：2025.8.27			
有必要公开的其它内容：			





富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司加油站现场照片



附件



富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司

经营危险化学品

安全评价报告

主要负责人：秦鹏申

经 办 人：解金鹏

联系电话：17615900077



2025年8月27日

（被评价单位公章）



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ -（鲁）-022

法定代表人：李悦震

审核定稿人：孙 虎

评价负责人：刘振忠

评价机构联系电话：0531-75639660



评 价 人 员

	姓名	资格证书编号	从业 登记编号	专业	签字
项目负责人	刘振忠	1700000000200729	024120	电气	刘振忠
项目组成员	崔 强	1700000000200717	031071	化工工艺	崔强
	赵云峰	1600000000200809	030095	自动化	赵云峰
	刘卫国	0800000000203440	009370	化工机械	刘卫国
	郝大平	1600000000301122	028280	安全	郝大平
报告编制人	刘振忠	1700000000200729	024120	电气	刘振忠
报告审核人	岳 强	0800000000102212	002352	安全	岳强
过程控制 负责人	刘云红	1800000000200682	024118	有色金属	刘云红
技术负责人	孙 虎	1100000000100211	015722	化工工艺	孙虎



第二章 加油站基本情况

第一节 加油站概况

一、加油站简介

富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司成立于 2025 年 07 月 30 日，负责人秦鹏申，类型为有限责任公司分公司（自然人独资）。该公司主要经营汽油、柴油，是成品油零售经营的加油站（以下均称加油站），站址位于山东省济南市莱芜区雪野街道吕祖泉村南 200 米。占地面积为 1750 平方米。

该加油站原为中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司第十加油站，2015 年 09 月 02 日，中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售公司加油站名称按照上级要求由数字改为地理位置，该加油站由“中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司第十加油站”变更为“中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司上游加油站”，2025 年 7 月，中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司将第十加油站租赁给富柏锦石油（江苏）有限公司；2025 年 7 月 29 日，富柏锦石油（江苏）有限公司又将加油站租赁给富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司进行经营。

该加油站现有手续齐全，现有危险化学品经营许可证，证书编号：鲁济危化经（2024）005028 号，有效期至 2027 年 10 月 12 日，许可范围：汽油、柴油，经营方式：带有储存设施的经营。持有成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3712002008 号，有效期至 2030 年 01 月 15 日。

该加油站现有从业人员 6 人，配备 1 名专职安全管理人员，主要负责人和安全员已经培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证，其他从业人员均参加本单位新员工三级安全教育培训并考核合格。

二、经营品种

该站经营油品为汽油（主要包括国VIB 标准的 92#、95#车用汽油）、柴油（主要包括国VI标准的 0#、-10#车用柴油；0#、-10#车用柴油换季销售）。

三、建构筑物及加油机情况

该加油站现有站房、罩棚、储罐区、车棚等建构筑物，站房为单层砖混结



构建筑,耐火等级二级,站房内设置仓库、厕所、盥洗室、配电室、厨房(无明火)、餐厅、洗浴室、杂物间、休息室、办公室、营业厅等功能间,加油区北侧设置一处室外变压器,站房南侧设置一处车棚。

罩棚采用钢网架架构,耐火极限为0.25h,罩棚位于站房西侧,呈矩形,由4根立柱支撑,罩棚净空高度7m。罩棚下布置3座加油岛,每座加油岛上各设置1台加油机,由北到南分别各布置1台0#0#双枪加油机、92#95#双枪加油机、92#0#双枪加油机。加油机均为自吸型。

四、加油站等级和储存规模

该加油站现有埋地储油罐3台,位于站区南侧,1台20m³的92#汽油罐、1台20m³的95#汽油罐、1台20m³的0#柴油罐(0#、-10#换季销售)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条的规定,柴油罐容积折半计入油罐总容积计算,该加油站油罐总容积为50m³,为三级加油站。

分级标准详见下表2.1-1所示:

表 2.1-1 加油站的等级划分表

级别	油罐容积 (m ³)	
	总容积	单罐容积
一级	150 < V ≤ 210	V ≤ 50
二级	90 < V ≤ 150	V ≤ 50
三级	V ≤ 90	汽油罐 V ≤ 30, 柴油罐 V ≤ 50

注: V 为油罐容积, 柴油可折半计入总容积

埋地油罐设置人孔操作井,埋地汽油罐与埋地柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出地面高度4m以上,通气管的公称直径50mm。该站加油采用自吸式加油机加油工艺,未设自助加油机。

加油站设置三个阶段油气回收系统,即第一阶段油气回收系统(卸油油气回收系统)、第二阶段油气回收系统(加油油气回收系统)和第三阶段油气回收系统(油气回收后处理系统)。



第八章 整改情况复查

整改后经复查，富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司对不合格项进行了整改，整改情况见下表。

表 8-1 整改情况复查表

序号	存在问题	整改措施	复查结果
1	加油区北侧加油岛北端及南侧加油岛南端附近设防撞柱，钢管直径 100mm，高度为 0.8m；其余靠近加油岛端部部位未设置防撞柱 	加油机靠近加油岛端部其余部位已经安装防撞柱，高 0.7 米，钢管直径为 100mm 	已整改
经复查，被评价单位已对存在的问题整改完毕，符合相关法律法规、标准规范的要求，企业现有风险程度可以接受。 评价单位检查人员（签字） 2025 年 8 月 14 日 （单位盖章） 			
被评价单位主要负责人（签字） 2025 年 8 月 14 日 （单位盖章） 秦鹏申 			



第九章 评价结论

第一节 评价结果

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等有关法律、法规要求，评价组对富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司经营、储存场所的安全现状条件进行了综合评价。

采用预先危险性分析评价，加油站存在的危险有害因素中，火灾爆炸的危险等级最高，为Ⅲ~Ⅳ级；车辆伤害的危险等级为Ⅲ级；中毒和窒息、触电伤害的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级。高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害的危险等级为Ⅱ级。

采用现场安全检查表分析法对危险有害因素进行了较全面的分析，找出了其经营、储存条件的不足之处。其中检查项目 59 项，实际检查项目 51 项，符合项为 50 项，1 项不符合，经整改后全部符合。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令〔2012〕55 号发布，安监总局令〔2015〕79 号、应急部公告〔2018〕12 号、应急部公告〔2019〕11 号修正）第六条对企业具备的基本条件进行检查，该站具备取得经营许可证的安全生产条件所要求的经营条件。

第二节 评价结论

根据评价结果，该评价组认为，富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司经营、储存条件符合安全要求，可以从事汽油、柴油的经营业务。

为了保证经营安全运行，防患于未然，希望富柏锦石油（江苏）有限公司莱芜分公司认真落实各项安全管理制度和安全管理措施，加强职工安全教育，认真贯彻执行《危险化学品安全管理条例》；加油站应注意周围环境，不要造成新的不安全因素、消除隐患；确保经营过程中的安全。

