

2026 年安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	山东全成集团有限公司加油站		
项目简介	加油站设埋地储油罐 4 只，油罐均为 SF 双层油罐，其中 20m³ 汽油罐 1 只，30m³ 汽油罐 1 只，20m³ 柴油 1 只，30m³ 柴油 1 只，油罐总容量 75m3（柴油折半），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 3.0.9 条之规定，满足 V≤90m3，为三级加油站设置。加油站现有电脑控制的单枪汽油加油机 3 台，双枪柴油加油机 1 台。		
评价人员	姓 名		备注
项目负责人	崔 强		
项目组成员	刘振忠		
	刘卫国		
	赵云峰		
	郝大平		
报告编制人	崔 强		
报告审核人	岳 强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	孙虎		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2026.5.8	崔强 刘振忠	初访
	2026.5.17	崔强 刘振忠	考察
	2026.5.26	崔强 刘振忠	检查
	2026.7.29	崔强 刘振忠	核查
安全评价报告提交时间：2026 年 8 月 15 日			
有必要公开的其它内容：			



六

寄回存档



山东全成集团有限公司加油站

经营危险化学品

安全评价报告

主要负责人：杨洋

经 办 人：杨洋

联系电话：15063415066

2026年8月15日

(被评价单位公章)



山东全成集团有限公司加油站

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ - (鲁) - 022

法定代表人：李悦震

审核定稿人：孙 虎

评价负责人：崔 强



安全评价人员

	姓名	资格证书号	专业	从业登记编号	签字
项目负责人	崔强	1700000000200717	化工工艺	031071	崔强
项目组成员	刘卫国	0800000000203440	化工机械	009370	刘卫国
	刘振忠	1700000000200729	电气	024120	刘振忠
	赵云峰	1600000000200809	自动化	030095	赵云峰
	郝大平	1600000000301122	安全	028280	郝大平
报告编制人	崔强	1700000000200717	化工工艺	031071	崔强
报告审核人	岳强	0800000000102212	安全	002352	岳强
过程控制负责人	刘云红	1800000000200682	安全	024118	刘云红
技术负责人	孙虎	1100000000100211	化工工艺	015722	孙虎

第二章 加油站基本情况

第一节 加油站概况

一、加油站简介

山东全成集团有限公司加油站成立于 2002 年 10 月 10 日，负责人张... 类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码 91371200169574325D。该加油站主要经营汽油、柴油，是成品油零售经营加油站（以下均称加油站），经营场所位于济南市莱芜区口镇西街村，占地面积约 2030 m²。

该加油站现有手续齐全，2023 年办理了危险化学品经营许可证延续，危险化学品经营许可证编号：鲁济危化经（2023）005234 号，有效期至 2026 年 9 月 5 日，许可范围：汽油、柴油，经营方式：带有储存设施的经营。持有成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3712003061 号，有效期至 2030 年 09 月 08 日。

该加油站现有从业人员 4 人，配备 1 名安全管理人员，主要负责人和安全管理人员已经培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

二、经营品种

该站经营油品为汽油（主要包括国ⅥB 标准的 92#、95#车用汽油）、柴油（主要包括国Ⅵ标准的 0#、-10#车用柴油；其中柴油油品根据当地气温变化调整，0#、-10#车用柴油换季销售）。

三、建构筑物及加油机情况

该加油站现有站房、罩棚、储油区等建构筑物，站房为单层砖混结构建筑，耐火等级二级，站房设置办公室、营业厅、控制室、杂物间等功能间。

罩棚采用钢网架架构，耐火极限为 0.25h，站房南侧设罩棚，罩棚呈矩形，由立柱支撑，罩棚净空高度 7m。罩棚下布置 2 座加油岛，加油岛共设置 4 台加油机，加油机均为自吸式。

四、加油站等级和储存规模

加油站设埋地储油罐 4 只, 油罐均为 SF 双层油罐, 其中 20m³ 汽油罐 1 只, 30m³ 汽油罐 1 只, 20m³ 柴油 1 只, 30m³ 柴油 1 只, 油罐总容量 75m³ (柴油折半), 根据《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021 第 3.0.9 条之规定, 满足 $V \leq 90m^3$, 为三级加油站设置。加油站现有电脑控制的单枪汽油加油机 3 台, 双枪柴油加油机 1 台。

因加油站站房北侧设有加气子站储气设施, 其中地上储气瓶 2 个, 总容积 6m³, 可停放 1 辆车载储气瓶组拖车 (容积 23m³), 站房东侧设置加气机 2 台。因此根据《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021 第 3.0.15 关于加油加气合建站等级划分的规定, 该加油与 CNG 加气合建站的等级为三级。

分级标准详见下表 2.1-1 所示:

表 2.1-1 加油站与 CNG 加气合建站的等级划分表

合建站等级	油品储罐总容积 $V (m^3)$	常规 CNG 加气站储气设施总容积 $V (m^3)$	加气子站储气设施 $V (m^3)$
一级	$120 < V \leq 150$	$V \leq 24$	固定储气设施总容积 $\leq 12 (18)$, 可停放 1 辆 CNG 长管拖车; 当无固定储气设施时, 可停放 2 辆 CNG 长管拖车
二级	$V \leq 120$		
三级	$V \leq 90$	$V \leq 12$	固定储气设施总容积 $\leq 9 (18)$, 可停放 1 辆 CNG 长管拖车

埋地油罐设置人孔操作井, 埋地汽油罐与埋地柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出地面 4m, 通气管公称直径为 50mm。该站采用自吸式加油工艺, 该站未设自助加油机。

加油站设置三个阶段油气回收系统, 即第一阶段油气回收系统 (卸油油气回收系统)、第二阶段油气回收系统 (加油油气回收系统) 和第三阶段油气回收系统 (油气回收后处理系统)。

五、自上次评价以来加油站变化情况

该站自 2023 年委托山东新安达工程咨询有限公司出具《安全评价报告》以来, 加油站周边情况、工艺和主要设备设施、建构筑物以及平面布置等均未发生变化, 加油站人员数量有 5 人变为 4 人。

第八章 整改情况复查

整改后经复查，山东全成集团有限公司加油站对问题整改情况见下表。

表 8-1 整改情况复查表

序号	存在问题	整改措施	复查结果
1	加油软管上未设安全拉断阀	加油软管上已设安全拉断阀	已整改

经复查，被评价单位已对存在的问题整改完毕，符合相关法律法规、标准规范的要求，企业现有风险程度可以接受。

评价单位检查人员（签字）

2026 年 8 月 15 日

（单位盖章）

被评价单位主要负责人（签字）

2026 年 8 月 15 日

（单位盖章）

第九章 评价结论

第一节 评价结果

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等有关法律、法规要求,评价组对山东全成集团有限公司加油站经营、储存场所的安全现状条件进行了综合评价。

采用预先危险性分析评价,加油站存在的危险有害因素中,泄漏、火灾、可燃液体蒸气爆炸的危险等级最高,为III-IV级;厂(场)内车辆致害的危险等级为III级;中毒、窒息、触电的危险等级为II-III级。高处坠落、物体打击、坍塌、机械致害、跌落、水害的危险等级为II级。

采用安全检查表法对该加油站的安全管理、站址选择及总平面布置、加油站工艺及设施、其他设施等方面进行安全分析评价,其中检查项目59项,实际检查项目50项,符合项为49项,不符合1项。不符合项经整改后复查合格。因此,该加油站经营条件符合安全要求。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》(安监总局令〔2012〕55号发布,安监总局令〔2015〕79号、应急部公告〔2018〕12号、应急部公告〔2019〕11号修正)第六条对企业具备的基本条件进行检查和《山东省危险化学品经营许可证实施细则》(鲁应急发〔2025〕4号)第3章取得经营许可证的安全生产条件进行评价检查,该站具备取得经营许可证的安全生产条件所要求的经营条件。

第二节 评价结论

根据评价结果,该评价组认为:山东全成集团有限公司加油站经营、储存条件符合安全要求,可以从事汽油、柴油的经营业务。

为了保证经营安全运行,防患于未然,希望山东全成集团有限公司加油站认真落实各项安全管理制度和安全管理措施,加强职工安全教育,认真贯彻执行《危险化学品安全管理条例》;加油站应注意周围环境,不要造成新的不安